

Fejl på røggardiner i spisestuer

Opstår der fejl på røggardiner i spisestuerne på afdelingerne kan følgende procedure følges.

(Fejlen kan evt. være nedrullede røggardiner)

Vigtigt!

Nedenstående procedurer må kun bruges hvis det er konstateret at der ikke er en brand.

Afd. 1 + 2: Det kan forsøges at resette gardinerne ved at dreje nøglen på boksen (se billede 1) i linnedskabet til Test og tilbage til Auto, ellers kan pc'en, som står på gulvet lige under, eventuelt slukkes og tændes igen.

Afd. 3: Hvis tæpperne er gået ned vil der yderligere være forvarsel på brandcentralen i glasgangen, her kan der trykkes kvitter på displayet (se billede 2), derefter trykkes koden 7100 + ok + Reetablering.

Herefter burde gardinerne igen køre op.



Billede 1



Billede 2

Hvis ikke dette har hjulpet og gardinerne stadig er nede, tilkald da hjælp.

I dagtimer på hverdage tilkaldes Serviceafdelingen.

På andre tidspunkter tilkaldes TK Montage på tlf. 40 18 14 19.

Meddel serviceteknikeren at der sidder en styreboks til gardinerne på nedenstående placering.

Afd. 1 + 2: I højre side af linnedskabet i spisestuen.

Afd. 3: På plejekontoret bag døren.

Der er 1 styreboks på hver etage.